


Geometria wiertła krętego.



1. Główna krawędź skrawająca.
2. Pomocnicza krawędź skrawająca.
3. Krawędź poprzeczna (ścin).
4. Powierzchnia przyłożenia.
5. Rowek wiórowy.
6. Pomocnicza powierzchnia przyłożenia (łysinka).
7. Rdzeń.
8. Chwył walcowy.
9. Zabierak
10. Chwył stożkowy Morse'a.
11. Płetwa.